



RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER - RVP

Nome do fiscalizado ou solicitante

Flavia Vieira Dias

RG/CPF

951.342.045.00

Localização

Avenida Soares Lopes

N°: 766

Complemento:

Bairro:
Centro

Município:
Ilhéus

CEP: 45.653.005

Unidade

Unidade vinculada ao relatório:
Imóvel particular

Contato:

(73)988515156

Objetivo

Verificação das condições de imóveis frente ao aparecimento de rachaduras, fissuras e outras patologias. Vistoria técnica em árvore(s) com risco de desabamento em residências ou equipamentos públicos. Vistoria técnica das condições de encosta/talude com risco deslizamento de terra. Vistoria técnica em locais com risco de desastres ambientais de causa natural ou antrópica.

Relatos e observações pertinentes

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois. A Defesa Civil foi chamada para uma vistoria no bairro da Conquista, Ilhéus-BA, no Estabelecimento comercial representada pela senhora, Flavia Vieira Dias, devidamente cadastrada no CPF 951.342.045.00, Trata-se de uma árvore do tipo amendoeira cujo seu nome científico (*Prunus dulcis*) a árvore em questão é de grande porte já houve desabamento parte das galhas que fica na direção do estabelecimento e ao longo do tempo nota-se uma brusca inclinação para a faixa da avenida onde o trânsito de pessoas é intenso e, além disso, por tratar de um estabelecimento comercial a permanência de pessoas na localidade intensificam os riscos em caso de desabamento da mesma. Nota-se também que as raízes da árvore estão exposta e estão provocando rachaduras nas calçadas a qual indica que está ocorrendo o rompimento devido a inquisição da mesma, Além disso a árvore em questão esta próximo a rede de fiação elétrica gerando riscos.

Parecer

Diante do exposto solicitamos que seja realizada a supressão da mesma no intuito de sanar os riscos a todos os transeuntes e aos frequentadores da localidade.

Joandre Nerys de Jesus
Secretaria de Infraestrutura
e Defesa Civil
Matrícula: 12696



Prefeitura Municipal de Ilhéus

Supervisão Municipal de Defesa Civil - SUMDEC

RVP N° 62/2022

Data: 27/10/2022

N°: SUMDEC – 05.0013/2021

Assinatura do responsável pelo recebimento	
	Joandre Nerys de Jesus Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil Matrícula: 12696

Em anexo:	Relatório formulado em:
Relatório fotográfico	25/10/2022

Fotos da arvore indica a inclinação e a distancia entre a rede elétrica



25 de out. de 2022 09:07:50
34° NE
Altitude: 6.3m
Velocidade: 0.0km/h
Número do índice: 47



25 de out. de 2022 09:07:26
171° S
Altitude: 1.6m
Velocidade: 0.0km/h
Número do índice: 46

Fotos da arvore indica que a área e estabelecimento comercial e via publica



25 de out. de 2022 09:06:30
276° W
Altitude: 2.5m
Velocidade: 0.0km/h
Número do índice: 43



25 de out. de 2022 09:06:56
211° SW
Altitude: 0.0m
Velocidade: 0.0km/h
Número do índice: 44



Prefeitura Municipal de Ilhéus

Supervisão Municipal de Defesa Civil - SUMDEC

RVP N° 62/2022

Data: 27/10/2022

N°: SUMDEC - 05.0013/2021

Fotos indica que a arvores esta próximo a rede elétrica e próximo a via publica



Joandre Neres de Jesus
Secretaria de Infraestrutura
e Defesa Civil
Matrícula: 12696